www.QCPage .com

سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت

كارشناس بازرسى فنى شركت يالايش نفت لاوان

ترجمه: شایان زارعیان

THE 101 ESSENTIAL ELEMENTS IN A PRESSURE EQUIPMENT INTEGRITY MANAGEMENT PROGRAM JOHN REYNOLDS Revised & Updated 2014

عنصر ۱۹: ممله هیدروژنی دما بالا (HTHA)

We hope this guide helps in your pursuit of a higher level of Asset Integrity Intelligence.

Inspectioneering[®]



سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت

عنصر ١٩: حمله هيدروژني دما بالا

با وجود اینکه حمله هیدروژنی دما بالا تنها یکی از بیش از ۷۰ مکانیزم تخریب خلاصه شده در THA۱ میباشد، HTHA۱ به عنوان یک عنصر ضروری منحصر بفرد توجه خاصی را به خود جلب کرده است، زیرا این مسئله در صنایع فرآوری هیدروکربن موضوعی بوده است که کنار آمدن با آن مشکل بوده و خواهد بود و منجر به تعدادی از حوادث عمده در تجهیزات فرآوری هیدروژنی گردیده است. اهمیت آن به عنوان یک مکانیزم تخریب با این حقیقت پر رنگ تر میشود که HTHA استاندارد API خاص خودش را دارد که در اصل بر پایهی جورج نلسون در شرکت شِل در سال ۱۹۴۹ بنن نهاده شده است. API RP 941 در آیندهای نه چندان دور مجدداً ویرایش شده و ویرایش ۱۹۴۸ آن به واسطهی حجم زیادی از دانستههای جدید در رابطه با تجهیزات و سیستم لوله کشی از جنس کربن استیل بدون انجام عملیات حرار تی بعد از جوشکاری(PWHT) انتشار خواهد سیستم لوله کشی از جنس کربن استیل بدون انجام عملیات حرار تی بعد از جوشکاری(PWHT) انتشار خواهد

در این عنصر ضروری خلاصه در مورد HTHA، حتی شروع یک بررسی سطحی در رابطه با دانش مرتبط با این مکانیزم تخریب پیچیده و کماکان در حال پیشرفت در صنعت پتروشیمی امکانپذیر نمیباشد. یک مقاله که خواننده می تواند دانش بیشتری را در رابطه با پیشگیری و بازرسی از HTHA به دست آورد در ژورنال مهندسی بازرسی ^۳ منتشر شده است.

اجتناب از خرابیهای HTHA در تجهیزات موجود یک رویکرد چند وجهی را به خود میگیرد. انتخاب متریال ساخت مناسب برای تجهیزات فشار بالا در سرویس هیدروژن با دمای بالا تنها اولین گام میباشد. پس از آن، مالکین-کاربران تجهیز در سرویس HTHA نیازمند برخورداری از موارد زیر هستند:

^{1.} High Temperature Hydrogen Attack

². Post Weld Heat Treatment

³. Inspectioneering

INSPICTOR TO A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت

- پیروی از توصیههای انجام شده در API RP 941 و آگاه بودن از اطلاعات مطرح در مورد HTHA در API RP 571
- هوشیار بودن از مباحث و تاریخچهی تجهیزات از جنس C-1/2Mo در سرویسهای فرآوری هیدروژنی
 که در API RP 941 بیان شده است و طرح بازرسیهای مناسب مطابق با آن. بسیاری از پالایشگاهها،
 بهترین تکنولوژی و تکنیکهای در دسترسی که در API RP 941 خلاصه شده است را برای بازرسی
 HTHA به کار نمی بندند،
- آگاه بودن از تجربیات بیشماری که اخیراً در تجهیزات کربن استیلی که عملیات حرارتی بعد از جوشکاری روی آنها صورت نگرفته است و در زیر منحنی نلسون مستعد HTHA میباشند و همچنین طرح ریزی بازرسی و کاهش اثرات HTHA منطبق بر آن،
- درک پتانسیل مسائلی مثل تاریخچه ی حرارتی، تنش موضعی و مسائل جوشکاری که ممکن است احتمال HTHA و انواع خاص تخریب HTHA را افزایش دهند،
- فهم كامل تفاوت بين شرايط طراحى و شرايط عملكردى واقعى و تاريخچهى كاركرد در مواقعيكه سرويس هيدروژن دما بالا-فشار بالا وجود دارد،
- آگاه بودن از هرگونه متغیر فرآیندیِ منجر به افزایش خزش در طول زمان به نحویکه تجهیزی که پیش
 از این در منطقه ی ایمن از HTHA کار می کرد، اکنون در منطقه مستعد HTHA واقع شده است،
- تدوین کردن کلیه IOWهای مناسب و به کار بستن 'SMEهایی که دارای دانش و تجربه کافی در مورد مکانیزم تخریب HTHA هستند،
- دارا بودن کلیه تجهیزات و ابزار پایش و کنترل فرآیندی در محل مناسب برای ۱OW۱های مشخص شده،

_

¹. Subject Matter Specialist



سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت

- اعمال MOC^۲ مؤثر برای هرگونه تغییر(فیزیکی و فرآیندی) که میتواند منجر به افزایش احتمال HTHA گردد،
- اعمال ارزیابی ریسک به منظور اولویت بندی و برنامه ریزیِ نیاز به بازرسیهای HTHA و منابع کاهش
 اثرات دیگر،
- انجام برنامه بازرسی مناسب با استفاده از AUBT[™] و دیگر روشهای NDE[†] در جاییکه HTHA مکانیزم
 تخریب احتمالی است،
- بهره گیری از خدمات شرکتهایی که تکنسینهای آموزش دیده، با تجربه و با مهارت در زمینه AUBT میره گیری از خدمات شرکتهایی که تکنسینهای آموزش دیده، با تجربه و با مهارت در زمینه API میکنند،
 را فراهم نموده و از تمام روشهای آزمون NDE برای کشف HTHA که در جدول E.1 استاندارد RP 941
- ادامه ی آگاهی از اطلاعات جدید مربوط به HTHA که در کار گروه API RP 941 بحث و بررسی شده است.

آیا شما از محلهایی که تجهیزات در سرویس کاری دما بالا-فشار بالا نسبت به منحنی نلسون قرار دارد، آگاه هستید؟ و آیا آنها را با روش AUBT مطابق با API RP 941 به منظور تضمین عدم تخریب در حین سرویس مورد پایش قرار میدهید؟

"منتظر عنصر ۲۰ از مجموعه ۱۰۱ عنصر ضروری در برنامه مدیریت یکپارچگی یک تجهیز تحت فشار در سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت باشید"

^{1.} Integrity Operating Window

². Management of Change

^{3.} Automated Ultrasonic Backscatter Technique

^{4.} Non-Destructive Examination



سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت

مراجع

- 1. API RP 571, Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry, 2nd Edition, American Petroleum Institute, Washington, D.C., April, 2011.
- 2. API RP 941, Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries and Petrochemical Plants, American Petroleum Institute, 7th Edition, August, 2008.
- 3. Avoiding HTHA Failures in Existing Equipment, John T. Reynolds, Inspectioneering Journal, Nov/Dec, 2010.
- 4. API RP 584 Integrity Operating Windows, 1st edition, American Petroleum Institute, Washington, D.C., May, 2014.
- 5. The Importance of Integrity Operating Windows in the Process Safety of Pressure Equipment, John T. Reynolds, Inspectioneering Journal, Mar/April, 2005.