


www.QCPage .com

سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت

کارشناس بازرسی فنی شرکت پالایش نفت لامان

ترجمه: شایان (ارعیان)



عنصر ۵: بازرسی از نقاط راکد (D/L)

We hope this guide helps in your pursuit of a higher level of Asset Integrity Intelligence.

**Inspectioneering®**

عنصر ۵: بازرگانی از نقاط راکد

بازرگانی از نقاط راکد سیستم لوله کشی (D/L) جنبه بسیار مهم و اساسی دیگری از هر برنامه بازرگانی قدرتمندی از یک سیستم لوله کشی فرآیندی می‌باشد و دارای ارتباط نزدیکی با برنامه بازرگانی از SBP (عنصر ۴) می‌باشد.

چندین سال پیش یک پالایشگاه در نتیجه ترکیدگی ناشی از خوردگی شدید و ناشناخته‌ای در یک نقطه راکد در یک Hydrotreater از واحد تصفیه هیدروژنی دچار زیان و خسارات بسیاری شد. اکثر سیستم‌های لوله کشی دارای نقاط راکدی (لوله کشی بدون وجود جریان در حالت عادی) می‌باشند که دارای نرخ خوردگی متفاوتی از سیستم لوله کشی اولیه می‌باشند. این نقاط راکد منجر به حوادث ایمنی فرآیندی بسیار جدی در صنعت گردیده‌اند، به ویژه در شرایطی که به طور کافی مورد شناسایی و بازرگانی قرار نگرفته بودند. کلیه نقاط راکد مستعد خوردگی بایستی در نقشه‌های ایزومتریک لوله کشی شناسایی شده و به عنوان مدارهای جداگانه در<sup>۱</sup> IDMS مورد ردیابی قرار گیرند. نقاط راکد مربوط به یک مدار لوله کشی فعال در صورتیکه دارای نرخ خوردگی مشابهی باشند، ممکن است به صورت یک مدار واحد با یکدیگر ترکیب شوند. نمایندگانی از عملیات واحد بهترین کسانی هستند که می‌توانند در شناسایی نقاط راکد در هر واحد فرآیندی به گروه بازرگانی یاری برسانند نظیر Vent و Drain و سایر SBP‌ها های ثانویه، همچنین نقاط راکد مربوط به مسیر by-pass لوب شیرهای کنترلی. ابزار و روش‌های بازرگانی که می‌تواند باعث کشف خوردگی موضعی گردد به طور طبیعی برای بازرگانی D/L نیز مناسب هستند (یعنی؛ روش‌های غیرمخرب به غیر از اندازه گیری ضخامت نقطه به نقطه به

<sup>۱</sup>. Inspection Data Management System

روش التراسونیک از جمله پروفایل رادیوگرافی<sup>۱</sup> که در اغلب موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، هرچند اسکن کردن به روش UT،<sup>۲</sup> PEC<sup>۳</sup> و EMAT<sup>۴</sup> در بعضی از شرایط ممکن است مؤثرer باشد.

در صورتیکه D/Lها در نتیجه‌ی مسائلی مثل جمع شدن آب آلوده، جمع شدن مواد جامد(خوردگی زیر رسوبی) و فازهای گازی خورنده مثل H<sub>2</sub>S مستعد خوردگی شدید باشند، مستلزم انجام بازرگانی دقیق و متمرکز توسط متخصصین خوردگی و متریال می‌باشند. به علاوه، دمای متفاوت نسبت به لاین اصلی می‌تواند باعث خوردگی تسريع یافته گردد. تجمع یا تغليظ گونه‌های خورنده(مثل؛ نمک‌های آمونیوم، اسیدهای معدنی و رسوبات اسیدی) می‌تواند منجر به خوردگی تسريع یافته و موضعی گردد. ارزیابی ریسک با استفاده از اطلاعات ورودی حاصل از متخصصین متریال و خوردگی در تعیین اینکه کدام D/Lها در سیستم لوله کشی برای خوردگی تسريع یافته دارای تهدید بیشتری نسبت به مدارهای لوله کشی فعال می‌باشند، سودمند می‌باشد. D/Lهایی که به عنوان لوله کشی اصلی تلقی می‌گردند، به ویژه آنها که دارای سایز بالاتر از ۲ اینچ می‌باشند، به دلیل عدم امکان بستن آنها به وسیله‌ی یک شیر در هنگام وقوع نشتی باشندی با ریسک‌های بالاتر و احتمال وقوع نشتی بیشتری لاحظ گردد(عنصر ضروری شماره ۴ در مورد SBP‌ها مشاهده گردد).

به واسطه‌ی احتمال وقوع خوردگی موضعی، متخصصین خوردگی و مواد برای جایابی CML‌ها در نقاط راکد باشندی مورد مشورت قرار گیرند، به ویژه در مورد خوردگی تسريع یافته در بالا و پایین فصل مشترک مایع و گاز. ترموگرافی مادون قرمز برای تعیین فصل مشترک مایع در نقاط راکد می‌تواند مفید باشد. بازرگانی از نقاط راکد افقی که ممکن است به طور کامل توسط مایع پر نباشد باشندی در هر چهار Quadrant یک CML دارای نقاط تست باشد. آتش سوزی وسیعی در ساحل غربی ایالات متحده به وقوع پیوست وقتیکه گاز سولفید

<sup>1</sup>. Profile Radiography

<sup>2</sup>. Pulsed Eddy Current

<sup>3</sup>. Electromagnetic Acoustic Transducer

هیدروژن با دمای بالا در یک D/L افقی تجمع یافته و منجر به خوردگی تسریع یافته و کشف نشده‌ای در بالای این D/L افقی گردیده است.

دیگر حادثه ناگهانی و وسیع هنگامی رخ داد که یک D/L که به طور کامل از آب فرآیندی پر شده بود در نتیجه‌ی سرمای شدید فصل زمستان یخ زده و به دنبال آن ترکیدگی به وقوع پیوست. چند سال قبل، پالایشگاهی عظیم در Mid-West به طور وسیعی آسیب دید، هنگامیکه یک D/L پر از آب در یک تجهیز با سرویس هیدروکربن سبک یخ زده و در نتیجه آن ترکیدگی و آزاد شدن پروپان در هوای آزاد و در نهایت یک آتش سوزی شدید و مهلك به وقوع پیوست. اگرچه حوادث رخ داده منحصر به این موارد نمی‌باشد و موارد بیشمار دیگری در شرایط سرمای شدید زمستان دیده شده است. D/Lهایی که قابلیت جمع آوری آب فرآیندی و یخ زدگی را دارند بایستی شناسایی شده و به خوبی عایقکاری گردد.

ملاحظات خاصی به حذف نقاط راکد مستعد خوردگی که لزومی به وجود آنها در عملیات واحد نمی‌باشد و بنابراین حذف ریسک نشست D/L و حوادث احتمالی همراه با آن، بایستی معطوف گردد. در هر زمانیکه یک D/L با یک تغییر فیزیکی در سیستم لوله کشی یا تغییرات فرآیندی مواجه گردد، یک<sup>۱</sup> MOC به منظور تغییر احتمالی در برنامه بازرگانی بایستی صورت گیرد.

آیا در واحدهای فرآیندی شما کلیه‌ی D/Lها شناسایی شده است؟ و آیا شما دارای یک برنامه بازرگانی مؤثر برای پایش D/Lهای مستعد خوردگی و یا حذف آنها در صورت لزوم، می‌باشید؟ آیا شما دارای D/Lهایی که ممکن است در معرض یخ زدگی در سرمای زمستان می‌باشند، می‌باشید؟

<sup>۱</sup>. Management of Change



سایت مرجع بازرگانی فنی و کنترل کیفیت

“منتظر عنصر ۱۶ از مجموعه ۱۰۱ عنصر ضروری در برنامه مدیریت پکارچگی یک تجهیز

تحت فشار در سایت مرجع بازرگانی فنی و کنترل کیفیت باشد”